

Jyderup Stationsby Vandværk
Søbæksparken 12
4450 JyderupAnalyserapport nr. 20221215/027
15. december 2022
Blad 1 af 1Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	18,5 °C	Prøvested:	Bromølle Kro Slagelsevej 78
Lugt*	Ingen lugt	Prøvedato:	2022-12-12 Kl. 11:56
Farve*	Let gullig	Prøvetager:	Laboratoriet
Udseende*	Klar		MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	1000 !	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}	
Farvetal Pt	mg/l	9,4	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,61	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	69,8	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	0,087	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	DS/EN 26777:2003, M008	6%
Ilt	O ₂	mg/l	8,9	DS/EN ISO 17289:2014	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant