

DIREKTE UNDERSØGELSE	Prøvedato:	2026-08-19 Kl. 10:15	Prøvematrix:	Drillekvand
Temperatur 18,0 °C	Prøvested:	Lunderosevej 5 Jyderup	Prøvetype:	Udskyllingsprøve
Lugt* Ingen lugt	Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemethode:	DS/ISO5667-5:2006
Smag* Normal				
Farve* Ingen				
Udseende* Klar				

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C cfu/ml	< 1	200	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml	< 1	i . m .	Cobacter Quantil Tray	0,06
E. coli MPN/100 ml	< 1	i . m .	Cobacter Quantil Tray	0,06
Enterokokker cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11


FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
Farvetalet Pt mg/l	7 , 8	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet FNU	0 , 33	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH pH	7 , 7	7 – 8 , 5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne mS/m	72 , 4	250	DS/EN 27888:2003 mod.(v. 20°C)	15 %
Ilt O ₂ mg/l	9 , 0		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total Fe mg/l	0 , 047	0 , 2	DS 225:1939,mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres

Opfølging af 20260903/002

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



 Marie-Louise Andersen, Laborant